




## O artesão Robelsom mostra passo-a-passo como fazer Luminárias em parafina



### Material necessário:

- 1 Kg de parafina (para o nosso exemplo)
- 50g (5% da parafina) de cera micro
- 100g (10% da parafina) de estearina
- Anilina ao óleo
- Vaselina líquida
- Panela
- Fôrma
- Termômetro
- Estilete
- Maçarico
- Pincel



# 1

Derreta a parafina, a estearina e a cera miro em fogo baixo ou em banho-maria;



# 2

Retire a panela do fogo, espere alguns minutos e coloque o termômetro. Quando a temperatura estiver a 90 graus, coloque o corante.

**Para ter um efeito bom como luminária, escolha cores claras para se ter transparência na luminária quando acender a vela rechô.**



# 3

Unte a forma com vaselina, distribuindo-a bem com o auxílio do pincel;



# 4

Encha a forma com a mistura pronta.

Espera esfriar um pouco, verifique a espessura com o dedo.



# 5

Com auxílio do estilete, corte uma tampa na parte superior e retire-a.



# 6

Despeje a parafina líquida de volta na panela. Cuidado porque a forma deve estar quente (caso necessário utilize um pano úmido para segurar a forma).



# 7

Espera esfriar totalmente e desenforme.



# 8

Dê acabamento nas bordas com estilete.

Internamente use o maçarico para deixar as superfícies internas bem lisas, não precisa retirar a parafina que derreter do fundo, ela irá secar e ficar plana.



**É só colocar uma velinha (rechô) dentro da luminária e acendê-la.**