



A artesã Clélia Proença mostra passo-a-passo como fazer vela de Canela



Material necessário :

- 300g de parafina
- 30g (10% da parafina) estearina
- 15g (5% da parafina) de cêra micro
- Vela piloto
- 5 ml de essência de canela
- Elemento decorativo (Canela)
- Pavio médio parafinado

- Forma com 2 a 3cm de diâmetro maior que a vela piloto
- Rachi (palito chinês)
- Panela pequena
- Anilina a óleo Terracota
- Vaselina líquida (desmoldante)
- Pincel
- Tesoura
- Termômetro



Material necessário para dar acabamento na vela:

- Maçarico
- Papel alumínio
- Tesoura
- Estilete
- Meia de seda



1

Aqueça a parafina, a estearina e a cera miro em fogo baixo ou em banho-maria;

Enquanto a parafina derrete, unte a forma com desmoldante (vaselina líquida);



2

Centralize a vela piloto na forma;

Coloque pedaços de canela ao redor da vela piloto até a altura desejada;





3

Retire a panela do fogo, espere alguns minutos e coloque o termômetro. Quando a temperatura estiver entre 75 a 85 graus, coloque o corante e depois a essência;



4

Derrame a parafina até 2 cm a mais de altura que a vela piloto.

Logo após dê batidas na lateral da forma, bem suaves (para não danificar a forma) para que as bolhas de ar subam;



5

Fixe o pavio com o rachi e espere esfriar totalmente;

Desenforme a vela com cuidado;



6

Forre a mesa com papel alumínio, apóie a vela em cima de uma base (forminha) e, com o auxílio de um maçarico deixe as canelas aparentes.

Aproveite a parafina que escorreu sobre o alumínio em outros trabalhos;



7

Com o auxílio do estilete acerte a borda da vela;

Dê polimento com a meia de seda para completar o acabamento (fica com um brilho especial);

Corte o pavio de modo a deixá-lo com 1,5 cm de altura, e a vela está terminada;

